

Tarif Réparation Collier GPS

Remplacement de balise GPS : 110€



AJ Informatique

Révision du collier : 25€

Mise a jour collier Garmin ou
Hard Reset : 10€/collier



Mise a jour centrale ou
Hard reset Alfa 100/200 / Astro : 25€

Antenne VHF : 15€

Capuchon embout d'antenne : 2€

Changement écran Alfa 100: 135€



15% de remise sur la réparation pour les adhérents FACCC

Pour toutes autres réparation, nous vous proposons un devis personnalisé. Contactez-nous pour plus d'informations !

Délais de réparation à la réception du colis maximum 2 Semaines

Frais de port de 15€ pour l'envoi et réception du colis

aj.infomultiservices@gmail.com

aj-informatique.com

06.72.41.22.26